


# Nouveautés AUDITS QUALITÉS




## 29f

### RACCORDEMENT AU CONDUIT DE FUMÉES MISE EN OEUVRE DES CONDUITS DE RACCORDEMENT



© habitA+ / PG




© habitA+ / PG

Le conduit de raccordement de l'appareil dont l'évacuation des produits de combustion est en pression ne possède pas de conduit enveloppe.


**ANOMALIE A2**

## 15


### TUYAUTERIE FIXE ET APPARENTE ESPACE ANNULAIRE



© habitA+ / PG



© habitA+ / PG



© habitA+ / PG

L'espace annulaire de la canalisation gaz à la pénétration dans le bâtiment à travers un mur enterré ou aérien est visible. Si oui, il est obturé.

**ANOMALIE A2**

### INTERDICTION D'USAGE DU RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ



© habitA+ / PG



© habitA+ / PG

Assemblages réalisés par raccords mécaniques manifestement non autorisés. La réalisation d'étanchéité par flasque et par rubans d'étanchéité est interdite.

**NEUF**  
**ANOMALIE A2**

**EXISTANT**  
**ANOMALIE A1**

**AFIN D'ÉVITER CES ANOMALIES, PENSEZ À UTILISER LA FICHE VISA QUALITÉ PG !**