



Maîtriser les risques

SILICE - AMIANTE - PLOMB

Mardi 15 Septembre 2026

Les expositions professionnelles à la silice, l'amiante et au plomb constituent des enjeux majeurs en matière de santé et de sécurité au travail.

Les obligations réglementaires évoluent et les contrôles se renforcent.

Nous vous invitons à participer à une réunion d'information consacrée aux bonnes pratiques de prévention et à vos obligations.

- Les effets sur la santé
- Les obligations réglementaires
- les formations
- les situation de travail et modes opératoires
- les EPI/EPC, la décontamination
- La gestion documentaire (fiche d'exposition, notices de postes...)
- La métrologie

9 heures – 11 heures

CAPEB de l'Eure
67 Rue Pierre Tal Coat
27000 EVREUX

Contact

Plus d'informations ou
inscriptions :

Jérôme BRARD

02.32.23.50.53

j.brard@capeb-eure.fr

“

*Passer simplement
à la prévention*

”